

μ TP-58・ディップスイッチの相違点

μ TP-58 シリーズにおいて、ディップスイッチが旧タイプと新タイプでは異なります。相違点は次のようになります。なお取扱説明書には、新タイプが載っています。

パラレル系	旧タイプ	DIP SW は、機種設定ですので操作しないでください。
	新タイプ	DIP SW は、ありません。
シリアル系	旧タイプ	DIP SW1 は、受信モードの設定です。新タイプの DIP SW の 1～7 と同じです。 DIP SW2 は機種設定ですので操作しないでください。
	新タイプ	DIP SW は、受信モードの設定です。1～7 のみ使用します。