

改定履歴

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | 説明 | |
|-----------------|---------|--------------|----------------------|---|
| 2012年 4月6日 | Ver1.00 | SK1-21/31 | 1 | リリースバージョン |
| 2012年 4月17日 | Ver1.01 | | 1 | バージョンウインドウを追加しました。 |
| | | | 2 | 用紙の可変長に対応しました。 |
| | | | 3 | 再印刷機能を追加しました。 |
| | | | 4 | 書式の初期化を追加しました。 |
| 2012年 5月17日 | Ver1.02 | | 1 | Windows7に対応しました。 |
| 2012年 8月10日 | Ver1.03 | | 1 | SK1-21プリンタの内容を追加しました。 |
| | | | 2 | メモリスイッチ設定ツールを追加しました。 |
| 2012年 9月10日 | Ver1.04 | | 1 | F/Wのアップデート機能を削除しました。 |
| 2012年 10月30日 | Ver1.05 | | 1 | ランゲージモニタからプリンタステータスのサンプリングタイミングを変更しました。 |
| | | | 2 | ランゲージモニタの初期化することができる「LMリセットボタン」を追加しました。 |
| | | | 3 | ベゼル内の用紙検知に関するステータスを追加しました。 |
| | | | 4 | SDKライブラリーにサンプル内容を追加しました。 |
| 2013年 3月1日 | Ver1.06 | | 1 | ベゼル／プレゼンタに関するエラーステータス要因「ペーパーコースアウト」を取得できるように追加しました。 |
| 2013年 3月26日 | Ver1.07 | | 1 | Windows8に対応しました。 |
| | | | 2 | 設定の保存先をレジストリからファイルに変更しました。 |
| | | | 3 | メモリスイッチ設定ツールに対して、読み込みが正しくできなくなる症状を修正しました。 |
| | | | 4 | SDKライブラリーのサンプル内容を変更しました。 |
| 2013年 5月10日 | Ver1.08 | SK1-21/31/41 | 1 | SK1-41プリンタの内容を追加しました。 |
| 2014年 4月8日 | Ver1.09 | | 1 | 最大4台まで同時にモニタリングを可能にするステータスマニタを追加しました。 |
| | | | 2 | 書式設定に、プレゼンタ動作モードが設定できるように、設定項目を追加しました。 |
| | | | 3 | 印刷設定に、印刷の向きを追加しました。 |
| 2014年 4月30日 | Ver1.10 | | 1 | 用紙長30mを廃止し、用紙長300mmを追加しました。 |
| | | | 2 | クラスライブラリ化したSDKを添付しました。 |
| 2014年 5月9日 | Ver1.11 | | 1 | 用紙長3276mmを追加しました。 |
| | | | 2 | メモリスイッチツールでプレゼンタやベゼルの項目を修正した時にすぐ動作に反映されるよう修正しました。 |
| 2014年 6月23日 | Ver1.12 | 1 | ステータスマニタの不具合を修正しました。 | |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | 説明 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------|---|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 2014年 10月27日 | Ver1.13 | SK1-21/31/41 | 1 | スプール処理の不具合を修正しました。 | | |
| | | | 2 | ジャーナルデータのファイル名を変更しました。 | | |
| 2015年 3月4日 | Ver1.14 | SK1-21/31/41 | 1 | ステータスマニタの動作切り替えスイッチを追加しました。 | | |
| | | | 2 | 複数ページ印刷時の不具合を修正しました。 | | |
| 2015年 4月2日 | Ver1.15 | | 1 | VBSからプリンタステータスを取得出来るようにしました。 | | |
| | | | 2 | VBS対応の為、単独のステータスのみを取得するように変更しました。 | | |
| 2015年 9月28日 | Ver1.16 | | 1 | ロゴ先打ち機能を追加しました。 | | |
| | | | 2 | リアルタイムステータス画面を追加しました。 | | |
| | | | 3 | リモート機能を追加しました。 | | |
| | | | 4 | Windows8とWindows7のドライバを統合しました。 | | |
| 2016年 3月30日 | Ver1.17 | | 1 | SD3-21/22シリーズに対応しました。 | | |
| | | | 2 | 縮小印字に対応しました。 | | |
| | | | 3 | Windows10に対応しました。 | | |
| | | | 4 | ドライババージョンをWindowsのレジストリに書き込む機能を追加しました。 | | |
| | | | 5 | プリンタエラーの応答優先順位を変更しました。 | | |
| | | | 6 | ユーティリティメニューを開いた時に例外エラーが発生する不具合の修正をしました。 | | |
| 2016年 7月27日 | Ver1.18 | SD3-21/22 | 1 | PrinterStatusManagerの例外エラーを修正しました。 | | |
| 2016年 8月2日 | Ver1.19 | SD3-21/22 | 2 | プリンタ再起動時にステータスが取れない場合の修正をしました。 | | |
| | | | 2016年 10月5日 | Ver1.1903 | 1 | ドキュメントマクロにコマンドを追加しました。 |
| | | | | | 2 | メモリスイッチ設定ツールに設定内容の保存と呼び出しを追加しました。 |
| 3 | ソフトリセットボタンを追加しました。 | | | | | |
| 2017年 2月8日 | Ver2.0000 | | 1 | PrinterStatusManagerにプレゼンタの抜き取り待ちステータス保持機能を追加しました。 | | |
| | | | 2 | PrinterStatusManagerにプリンタ名登録機能を追加しました。 | | |
| 2017年 3月8日 | | | Ver2.0001 | 1 | インストーラーに対応しました。 | |
| | 2 | | | ドキュメントマクロにコマンドを追加しました。 | | |
| | 3 | | | SK1-21H/31Hシリーズに対応しました。 | | |
| 2017年 5月10日 | Ver2.0002 | | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SD3-21/22 | 1 | ドキュメントマクロにコマンドを追加しました。 | |
| | | | | 2 | SK1-211/311シリーズに対応しました。 | |
| | | | | 1 | ドキュメントマクロにコマンドを追加しました。 | |
| | | | | 2 | TOPタブにプリンタデータの項目を追加しました。 | |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | 説明 | |
|-----------------|-----------|--|----|---|
| 2017年 9月11日 | Ver2.0003 | SK1-21/31/41 | 1 | 誤差拡散印字に対応しました。 |
| | | | 2 | サイレントインストールに対応しました。 |
| | | | 3 | マルチステータスに対応しました。 |
| | | | 4 | 上下反転印字に動作モードを追加しました。 |
| | | | 5 | setup.exeを日本向けと海外向けに分けました。 |
| | | | 6 | アンインストール時に一部のファイルを削除するように修正しました。 |
| 2018年 3月1日 | Ver2.0004 | SK1-21H/31H | 1 | ラベル長450mmの登録に対応しました。 |
| | | SK1-211/311 | 2 | PrinterStatusManagerに自動応答コマンド送信機能とスプーラーチェック機能を追加しました。 |
| | | SD3-21/22 | 3 | 32ビットOSの起動時にPrinterStatusManagerが立ち上がらない不具合の修正をしました。 |
| 2018年 6月12日 | Ver2.0005 | | 1 | PrinterStatusManagerをVer1.12に更新しました。 |
| | | | 2 | BZ2-SK1に対応しました。 |
| | | | 3 | プレゼンタガイドに対応しました。 |
| 2018年 9月28日 | Ver2.0100 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK4-31 SD3-21/22 | 1 | エラーステータスの監視台数を最大4台から8台に変更しました。 |
| | | | 2 | フォントエディタを追加しました。 |
| | | | 3 | 縮小印字機能を強化しました。 |
| | | | 4 | 用紙節約機能を追加しました。 |
| | | | 5 | カラー画像に対して網点化を追加しました。 |
| | | | 6 | ステータスログを追加しました。 |
| | | | 7 | 初期化ファイル送信を追加しました。 |
| | | | 8 | メール送信にエラーステータスの条件を選択可能にしました。 |
| | | | 9 | 設定期間を超えたジャーナルデータを削除する設定を追加しました。 |
| | | | 10 | HINT機能を追加しました。 |
| 2018年 12月4日 | Ver2.0101 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK4-31 SD3-21/22 | 1 | 階調印字機能を追加しました。 階調印字機能を使用するためのプリンタの対応バージョンを示します。 ・SK1-211/311シリーズ V2.52.00以上 ・SK4-31シリーズ V1.01.00以上 |
| | | | 2 | SK4シリーズのクオリティモードに対応しました。 |
| | | | 3 | 英語版のメニュー表記を一部変更しました。 |
| 2019年 7月1日 | Ver2.0102 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK4-21/31 SD3-21/22 | 1 | メモリスイッチ設定の不具合を修正しました。 |
| | | | 2 | SK1-21H/31Hのメンテナンスモードに対応しました。 |
| 2019年 11月29日 | Ver2.0103 | SK1-21/31/41 | 1 | SM4-21シリーズに対応しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | 無線LAN設定ツールを追加しました。 |
| | | SK1-211/311 | 3 | SDKを64bit OSに対応しました。 |
| | | SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21 | 4 | 無線LANからの印字に対応しました。 |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | 説明 | |
|----------------|-----------|--------------|----|--|
| 2020年 6月15日 | Ver2.0104 | SK1-21/31/41 | 1 | ボード番号の表示に対応しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | SDKにログ機能を追加しました。 |
| | | SK1-211/311 | 3 | PrinterStatusServiceの不具合を修正しました。 |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2020年 7月8日 | Ver2.0105 | SK1-21/31/41 | 1 | ポート番号587を使用した時にステータスメール送信機能が動作しない不具合を修正しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | 正常ステータスもメール送信できるように修正しました。 |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2020年 9月4日 | Ver2.0106 | SK1-21/31/41 | 1 | SK1-41S V3.00に対応しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | PrinterStatusMenuがフランスで動かない不具合を修正しました。 |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2020年 12月7日 | Ver2.0107 | SK1-21/31/41 | 1 | SM4-31シリーズに対応しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | SDKにオフセット付きビットマップ印字機能を追加しました。 |
| | | SK1-211/311 | 3 | 標準ユーザーでもユーティリティメニューを開けるように修正しました。 |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2021年 2月15日 | Ver2.0108 | SK1-21/31/41 | 1 | 用紙交換お知らせ機能を追加しました。(4-10章) |
| | | SK1-21H/31H | 2 | WLAN Direct modeに対応しました。 |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2021年 3月15日 | Ver2.0109 | SK1-21/31/41 | 1 | SK4シリーズのメモリスイッチ設定ツールに用紙交換時のカット動作を追加しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | WLAN設定ツールのセキュリティモードを削除しました。 |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| 2021年 4月27日 | Ver2.0110 | SK1-21/31/41 | 1 | SK1-24S V3.00に対応しました。 |
| | | SK1-21H/31H | | |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| | | SM4-21/31 | | |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | | 説明 |
|-----------------|-----------|---|---|---|
| 2021年 9月29日 | Ver2.0111 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SM4-21/SM4-31でWifi接続し、連続印字した時の不具合を修正しました。 |
| 2021年 12月24日 | Ver2.0112 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SK1-3x1S-Rに対応しました。 |
| | | | 2 | ユーティリティメニューのタブ表示を複数行に変更しました。 |
| 2022年 3月18日 | Ver2.0113 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SD3-21/SD3-22シリーズにWLAN設定ツールを追加しました。 |
| | | | 2 | 用紙交換お知らせ機能をSK1シリーズに対応しました。(4-10章) |
| 2022年 7月1日 | Ver2.0114 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SD3-22 V2.01に対応しました。 |
| | | | 2 | SM4シリーズのメモリスイッチ設定ツールにオペレーション項目を追加しました。 |
| 2023年 1月20日 | Ver2.0115 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SK5-31シリーズに対応しました。 |
| | | | 2 | LAN設定ツールを追加しました。 |
| | | | 3 | カスタム用紙幅に対応しました。(SK5-31シリーズ) |
| | | | 4 | 部数の設定に対応しました。 |
| | | | 5 | プレゼンタモードがデフォルトの時でもタイムアウト設定を行うように変更しました。 |
| | | | 6 | 複数台での同時印刷でジョブがキャンセルされる問題を修正しました。 |
| | | | 7 | ベゼルモードのタイムアウト設定に対応しました。 |
| 2023年 4月5日 | Ver2.0116 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SK1シリーズのメモリスイッチ設定ツールにWPC1255を追加しました。 |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | | 説明 |
|----------------|-----------|---|---|---------------------------------------|
| 2023年 4月26日 | Ver2.0117 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | プリンタドライバにマイクロソフトの署名を入れました。 |
| 2023年 8月18日 | Ver2.0118 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | SK1シリーズのメモリスイッチ設定ツールにライナレスモデルを対応しました。 |
| | | | 2 | 印刷中ステータスに対応しました。 |
| 2023年 12月1日 | Ver2.0119 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | PrinterStatusServiceを有線LAN用に調整しました。 |
| 2024年 4月16日 | Ver2.0120 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | メモリスイッチ設定ツールの不具合を修正しました。 |
| 2024年 9月13日 | Ver2.0121 | SK1-21/31/41 SK1-21H/31H SK1-211/311 SK1-3x1S-R SK5-31 SK4-21/31 SD3-21/22 SM4-21/31 | 1 | 有線LANを使用した場合の通信方法を変更しました。 |
| | | | 2 | SDKに印刷中ステータスを追加しました。 |
| | | | 3 | SK1シリーズのメモリスイッチ設定ツールにWPC1257を追加しました。 |

| 更新日 | バージョン | 対応モデル | | 説明 |
|----------------|-----------|--------------|---|--|
| 2025年 2月10日 | Ver2.0122 | SK1-21/31/41 | 1 | 誤差拡散法でも閾値が有効になるようにしました。 |
| | | SK1-21H/31H | | |
| | | SK1-211/311 | | |
| | | SK1-3x1S-R | | |
| | | SK5-31 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| | | SM4-21/31 | | |
| 2025年 10月7日 | Ver2.0123 | SK1-21/31/41 | 1 | PrinterStatusServiceがLANで停止する不具合を修正しました。 |
| | | SK1-21H/31H | 2 | SDKにPrinterStatusService停止中ステータスを追加しました。 |
| | | SK1-211/311 | 3 | メモリスイッチツールの読み込みを改善しました。 |
| | | SK1-3x1S-R | | |
| | | SK5-31 | | |
| | | SK4-21/31 | | |
| | | SD3-21/22 | | |
| | | SM4-21/31 | | |